


Zusammenhang Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Bezug auf das Abbindeverhalten von maxit silco A und maxit spectra A



Anmerkung:

Die oben gemachten Angaben sind Erfahrungswerte und ersetzen keine individuelle Einschätzung vor Ort. Sie dienen als Entscheidungshilfe! Die rot gekennzeichneten Bereiche markieren die Bedingungen unter denen in keinem Fall geputzt werden darf! Durch hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen kann sich die Trocknung der pastösen Putze unter Umständen über Tage verzögern! Dies begründet keinen Mangel des Produktes! Die erforderliche Festigkeit stellt sich grundsätzlich noch ein, wenn keine weiteren witterungsbedingten Schädigungen auftreten.